

Transportando el Futuro de Panama

Unidad
530975

Cuadro de Mantenimiento Preventivo - Cabezal

5-5-2013

DESCRIPCION	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sept	oct	nov	dic
ngrase					✓							
amblo de aceite de motor					✓							
ambio de filtro de aceite					✓							
ambio de filtros de diesel					✓							
impieza del filtro de aire												
ambio de filtro de aire					✓							
renaje de los tanques de aire					✓							
ambio del refrigerante del motor					✓							
orreas, inspección y ajuste					✓							
renos de servcio, insp. y ajuste					✓							
renos de estacionamiento, insp. y ajuste					✓							
evisar fugas de aire del sistema de frenos					✓							
evisar bandas de frenado					✓							
nspeccionar los pulmones de freno					✓							
evisar la torsión de tornillos de suspensión					✓							
evisar Mazo de Muelle, Balancines, Tensores y sus respectivos Bushing					✓							
nspección de embrague					✓							
Inspección de neumáticos					✓							
Inspección y ajuste de ruedas					✓							
Inspección de luces					✓							
Cambio de limpiaparabrisas					✓							
Verificación de baterias					✓							
Inspección del aceite diferencial					✓							
Cambio de aceite diferencial												
Inspección de aceite de transmisión					✓							
Cambio de aceite de transmisión												

Carlos Vásquez

Nota:

Los mantenimientos para la flota de MPSA, se realizaran todos los meses y se debe de coordinar con la programacion de las entregas para que las unidades se lleven al mecanico y se pueda realizar el mantenimiento.

Las revisiones semanales se documentaran con este formato para dejar evidencia del trabajo realizado.



Transportando el Futuro de Panama

533818

Cuadro de Mantenimiento Preventivo - Cabezal

18-5-2015

DESCRIPCION	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sept	oct	nov	dic
ngrase			✓		✓							
ambio de aceite de motor			✓		✓							
ambio de filtro de aceite			✓		✓							
ambio de filtros de diesel			✓		✓							
impieza del filtro de aire					~~✓~~							
ambio de filtro de aire					✓							
renaje de los tanques de aire					✓							
ambio del refrigerante del motor					✓							
orreas, inspección y ajuste					✓							
renos de servcio, insp. y ajuste					✓							
renos de estacionamiento, insp. y ajuste					✓							
evisar fugas de aire del sistema de frenos					✓							
evisar bandas de frenado					✓							
nspeccionar los pulmones de freno					✓							
evisar la torsión de tornillos de suspensión					✓							
evisar Mazo de Muelle, Balancines, Tensores y sus respectivos Bushing					✓							
Inspección de embrague					✓							
Inspección de neumáticos					✓							
Inspección y ajuste de ruedas					✓							
Inspección de luces					✓							
Cambio de limpiaparabrisas					✓							
Verificación de baterias					✓							
Inspección del aceite diferencial												
Cambio de aceite diferencial					✓							
Inspección de aceite de transmisión					✓							
Cambio de aceite de transmisión												

Nota:

Los mantenimientos para la flota de MPSA, se realizaran todos los meses y se debe de coordinar con la programacion de las entregas para que las unidades se lleven al mecanico y se pueda realizar el mantenimiento.

Las revisiones semanales se documentaran con este formato para dejar evidencia del trabajo realizado.



Transportando el Futuro de Panama

Unidad 529731

Cuadro de Mantenimiento Preventivo - Cabezal

21-4-15

DESCRIPCION	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sept	oct	nov	dic
Engrase				✓								
Cambio de aceite de motor				✓								
Cambio de filtro de aceite				✓								
Cambio de filtros de diesel				✓								
Limpieza del filtro de aire				✓								
Cambio de filtro de aire				✓								
Drenaje de los tanques de aire				✓								
Cambio del refrigerante del motor												
Correas, inspección y ajuste				✓								
Frenos de servcio, insp. y ajuste				✓								
Frenos de estacionamiento, insp. y ajuste				✓								
Revisar fugas de aire del sistema de frenos				✓								
Revisar bandas de frenado				✓								
Inspeccionar los pulmones de freno				✓								
Revisar la torsión de tornillos de suspensión				✓								
Revisar Mazo de Muelle, Balancines, Tensores y sus respectivos Bushing				✓								
Inspección de embrague				✓								
Inspección de neumáticos				✓								
Inspección y ajuste de ruedas				✓								
Inspección de luces				✓								
Cambio de limpiaparabrisas				✓								
Verificación de baterias				✓								
Inspección del aceite diferencial				✓								
Cambio de aceite diferencial												
Inspección de aceite de transmisión				✓								
Cambio de aceite de transmisión												

Nota:

Los mantenimientos para la flota de MPSA, se realizaran todos los meses y se debe de coordinar con la programacion de las entregas para que las unidades se lleven al mecanico y se pueda realizar el mantenimiento.

Las revisiones semanales se documentaran con este formato para dejar evidencia del trabajo realizado.



TRANSPORTE ZUPRI, S.A.

VERIFICACIÓN PRE TURNO DEL VEHÍCULO POR EL CONDUCTOR

Compañía: Zupri   FECHA: 29-4-2015   HORA: ____

Dirección: norte   TERMINAL: ____

ODOMETRO: ____

CABEZAL #: AK9705   1 CISTERNA #: ____   2 CISTERNA #: ____

MARQUE CUALQUIER DEFECTO Y DE SUS COMENTARIOS ABAJO

Cabezal

- ☐ Conexiones de Frenos de Aire
- ☐ Compresor de Aire
- ☐ Líneas de Aire
- ☐ Batería
- ☐ Cuerpo
- ☐ Accesorios de Freno
- ☐ Presión Aire o Vacío
- ☐ Reforzador de Freno
- ☐ Luz de Fallo de Freno
- ☐ Pedal de Freno
- ☐ Fluido Hidráulico
- ☐ Freno de Estacionamiento
- ☐ Embrague
- ☐ Calentador
- ☐ Equipo de Entrega
- ☐ Transmisión
- ☐ OTC-Handheld
- ☐ Otros
- ☐ Presión de Aceite
- ☐ Equipo de Emergencia
  Extintor
  Triángulos Reflectores
  Focos y Fusibles de Repuesto
  Repuesto Luz Sellada(Seal Beam)
- ☐ Motor
- ☐ Sistema de Escape
- ☐ Quinta Rueda
- ☐ Eje Delantero
- ☐ Sistema Combustible
- ☐ Generador
- ☐ Bocina
- ☐ Luces y reflectores
  Frente, Freno, y Traseras
  Indicadores de Giro, despeje
- ☐ Espejos
- ☐ LEDS de panel de Sellos
- ☐ Radiador
- ☐ Cinturón de Seguridad
- ☐ Dirección
- ☐ Timón
- ☐ Suspensión, Resortes, Bolas de Aire y Acoples Controladores
- ☐ Computadoras
- ☐ Tanque
- ☐ Neumáticos, Presión Correcta, Banda <3mm
- ☐ Equipo de Remolque y acople
- ☐ Transmisión
- ☐ Señales de Baja Presión de Aire o Vacío Bajo
- ☐ Neumáticos, Ruedas y Sostenedores
- ☐ Parabrisas y Ventanas
- ☐ Limpia Parabrisas
- ☐ Tarjeta OTC de conductor
- ☐ Tanque asignado

Cisterna ____

- ☐ Conexión de aire a Frenos
- ☐ Freno de Estacionamiento
- ☐ Patas
- ☐ Luces y Reflectores
- ☐ Sellos Electrónicos
- ☐ Tanque
- ☐ Equipo de entrega
- ☐ Suspensión, resortes, Bolas de Aire y Acoples Controladores
- ☐ Otros
- ☐ Equipo de Remolque y Acople
- ☐ Neumáticos, Presión correcta, Banda <3mm
- ☐ Neumáticos, ruedas y Sostenedores
- ☐ Alarma de Retroceso

Condición de vehículos es satisfactoria   Inspección pre viaje

Comentarios: ____

Certificación: El trabajo anterior ha sido completado

Fecha: ____ Hora: ____ Firma: ____

Reparo fuga de aire, alinearon muelles traseros, apretaron tornillos de bases del cisterna, cambiaron bombillos de alta

Nombre del Inspector: (Letra Imprenta): ____ Firma del Inspector: ____

Firma del Conductor: ____ Fecha: ____

☐ Defectos Mencionados Corregidos   ☐ Defectos que no Requieren Corrección para una operación segura

[firma] ____ Fecha: 29-4-2015



TRANSPORTE ZUPRI, S.A.

VERIFICACIÓN PRE TURNO DEL VEHÍCULO POR EL CONDUCTOR

Compañía: Zupri   FECHA: 17-4-2015 HORA: ______

Dirección: nata   TERMINAL: ______

______   ODOMETRO: ______

CABEZAL #: 653314   1 CISTERNA #: ______   2 CISTERNA #: ______

Cabezal   MARQUE CUALQUIER DEFECTO Y DE SUS COMENTARIOS ABAJO

- ☐ Conexiones de Frenos de Aire
- ☐ Compresor de Aire
- ☐ Líneas de Aire
- ☐ Batería
- ☐ Cuerpo
- ☐ Accesorios de Freno
- ☐ Presión Aire o Vacío
- ☐ Reforzador de Freno
- ☐ Luz de Fallo de Freno
- ☐ Pedal de Freno
- ☐ Fluido Hidráulico
- ☐ Freno de Estacionamiento
- ☐ Embrague
- ☐ Calentador
- ☐ Equipo de Entrega
- ☐ Transmisión
- ☐ OTC-Handheld
- ☐ Otros
- ☐ Presión de Aceite
- ☐ Equipo de Emergencia
  Extintor
  Triángulos Reflectores
  Focos y Fusibles de Repuesto
  Repuesto Luz Sellada(Seal Beam)
- ☐ Motor
- ☐ Sistema de Escape
- ☐ Quinta Rueda
- ☐ Eje Delantero
- ☐ Sistema Combustible
- ☐ Generador
- ☐ Bocina
- ☐ Luces y reflectores
  Frente, Freno, y Traseras
  Indicadores de Giro, despeje
- ☐ Espejos
- ☐ LEDS de panel de Sellos
- ☐ Radiador
- ☐ Cinturón de Seguridad
- ☐ Dirección
- ☐ Timón
- ☐ Suspensión, Resortes, Bolsas de Aire y Acoples Controladores
- ☐ Computadoras
- ☐ Tanque
- ☐ Neumáticos, Presión Correcta, Banda <3mm
- ☐ Equipo de Remolque y acople
- ☐ Transmisión
- ☐ Señales de Baja Presión de Aire o Vacío Bajo
- ☐ Neumáticos, Ruedas y Sostenedores
- ☐ Parabrisas y Ventanas
- ☐ Limpia Parabrisas
- ☐ Tarjeta OTC de conductor
- ☐ Tanque asignado

Cisterna ______

- ☐ Conexión de aire a Frenos
- ☐ Freno de Estacionamiento
- ☐ Patas
- ☐ Luces y Reflectores
- ☐ Sellos Electrónicos
- ☐ Tanque
- ☐ Equipo de entrega
- ☐ Suspensión, resortes, Bolsas de Aire y Acoples Controladores
- ☐ Otros
  Inspección pre viaje
- ☐ Equipo de Remolque y Acople
- ☐ Neumáticos, Presión correcta, Banda <3mm
- ☐ Neumáticos, ruedas y Sostenedores
- ☐ Alarma de Retroceso

Condición de vehículos es satisfactoria

Comentarios ______

Certificacion.   El trabajo anterior ha sido completado

Fecha: ______ Hora: ______ Firma: ______

Cambio bomba del totem y arreglo tubo de subción, instalo filtro de bomba nuevo, cambiaron espárragos y tuercas de las ruedas traseras.

Nombre del Inspector: (Letra Imprenta): ______   Firma del Inspector: ______

Fecha: ______

Firma del Conductor: ______

☐ Defectos Mencionados Corregidos   ☐ Defectos que no Requieren Corrección para una operación segura

[firma] ______ Fecha: 17-4-2015



TRANSPORTE ZUPRI, S.A.

VERIFICACIÓN PRE TURNO DEL VEHÍCULO POR EL CONDUCTOR

Compañia: Zupri — FECHA: 27-4-2015 HORA: ____

Dirección: Nata — TERMINAL: ____

ODOMETRO: ____

CABEZAL #: AK9206 — 1 CISTERNA #: ____ — 2 CISTERNA #: ____

Cabezal — MARQUE CUALQUIER DEFECTO Y DE SUS COMENTARIOS ABAJO

- ☐ Conexiones de Frenos de Aire
- ☐ Compresor de Aire
- ☐ Líneas de Aire
- ☐ Batería
- ☐ Cuerpo
- ☐ Accesorios de Freno
- ☐ Presión Aire o Vacío
- ☐ Reforzador de Freno
- ☐ Luz de Fallo de Freno
- ☐ Pedal de Freno
- ☐ Fluido Hidráulico
- ☐ Freno de Estacionamiento
- ☐ Embrague
- ☐ Calentador
- ☐ Equipo de Entrega
- ☐ Transmisión
- ☐ OTC-Handheld
- ☐ Otros

- ☐ Presión de Aceite
- ☐ Equipo de Emergencia
  - Extintor
  - Triángulos Reflectores
  - Focos y Fusibles de Repuesto
  - Repuesto Luz Sellada(Seal Beam)
- ☐ Motor
- ☐ Sistema de Escape
- ☐ Quinta Rueda
- ☐ Eje Delantero
- ☐ Sistema Combustible
- ☐ Generador
- ☐ Bocina
- ☐ Luces y reflectores
  - Frente, Freno, y Traseras
  - Indicadores de Giro, despeje
- ☐ Espejos
- ☐ LEDS de panel de Sellos

- ☐ Radiador
- ☐ Cinturón de Seguridad
- ☐ Dirección
- ☐ Timón
- ☐ Suspensión, Resortes, Bolsas de Aire y Acoples Controladores
- ☐ Computadoras
- ☐ Tanque
- ☐ Neumáticos, Presión Correcta, Banda <3mm
- ☐ Equipo de Remolque y acople
- ☐ Transmisión
- ☐ Señales de Baja Presión de Aire o Vacío Bajo
- ☐ Neumáticos, Ruedas y Sostenedores
- ☐ Parabrisas y Ventanas
- ☐ Limpia Parabrisas
- ☐ Tarjeta OTC de conductor
- ☐ Tanque asignado

Cisterna ____

- ☐ Conexión de aire a Frenos
- ☐ Freno de Estacionamiento
- ☐ Patas
- ☐ Luces y Reflectores
- ☐ Sellos Electrónicos

- ☐ Tanque
- ☐ Equipo de entrega
- ☐ Suspensión, resortes, Bolas de Aire y Acoples Controladores
- ☐ Otros

- ☐ Equipo de Remolque y Acople
- ☐ Neumáticos, Presión correcta, Banda <3mm
- ☐ Neumáticos, ruedas y Sostenedores
- ☐ Alarma de Retroceso

Condición de vehículos es satisfactoria — Inspección pre viaje

Comentarios ____

Certificación: El trabajo anterior ha sido completado

Fecha: ____ Hora: ____ Firma: ____

reparo fuga de aire, repara fuga de aire en tubería de valvula de fondos

Nombre del Inspector: (Letra Imprenta): ____ Firma del Inspector: ____

Firma del Conductor: ____ Fecha: ____

☐ Defectos Mencionados Corregidos — ☐ Defectos que no Requieren Corrección para una operación segura

[signature] Fecha: 27-4-2015



TRANSPORTE ZUPRI, S.A.

VERIFICACIÓN PRE TURNO DEL VEHÍCULO POR EL CONDUCTOR

Compañía: Zupri — FECHA: 25-4-2015 HORA: ____

Dirección: nata — TERMINAL: ____

ODOMETRO: ____

CABEZAL #: 53 4092 — 1 CISTERNA #: ____ — 2 CISTERNA #: ____

Cabezal — MARQUE CUALQUIER DEFECTO Y DE SUS COMENTARIOS ABAJO

- ☐ Conexiones de Frenos de Aire
- ☐ Compresor de Aire
- ☐ Líneas de Aire
- ☐ Bateria
- ☐ Cuerpo
- ☐ Accesorios de Freno
- ☐ Presión Aire o Vacío
- ☐ Reforzador de Freno
- ☐ Luz de Fallo de Freno
- ☐ Pedal de Freno
- ☐ Fluido Hidráulico
- ☐ Freno de Estacionamiento
- ☐ Embrague
- ☐ Calentador
- ☐ Equipo de Entrega
- ☐ Transmisión
- ☐ OTC-Handheld
- ☐ Otros

- ☐ Presión de Aceite
- ☐ Equipo de Emergencia
  - Extintor
  - Triángulos Reflectores
  - Focos y Fusibles de Repuesto
  - Repuesto Luz Sellada(Seal Beam)
- ☐ Motor
- ☐ Sistema de Escape
- ☐ Quinta Rueda
- ☐ Eje Delantero
- ☐ Sistema Combustible
- ☐ Generador
- ☐ Bocina
- ☐ Luces y reflectores
  - Frente, Freno, y Traseras
  - Indicadores de Giro, despeje
- ☐ Espejos
- ☐ LEDS de panel de Sellos

- ☐ Radiador
- ☐ Cinturón de Seguridad
- ☐ Dirección
- ☐ Timón
- ☐ Suspensión, Resortes, Bolas de Aire y Acoples Controladores
- ☐ Computadoras
- ☐ Tanque
- ☐ Neumáticos, Presión Correcta, Banda <3mm
- ☐ Equipo de Remolque y acople
- ☐ Transmisión
- ☐ Señales de Baja Presión de Aire o Vacío Bajo
- ☐ Neumáticos, Ruedas y Sostenedores
- ☐ Parabrisas y Ventanas
- ☐ Limpia Parabrisas
- ☐ Tarjeta OTC de conductor
- ☐ Tanque asignado

Cisterna ____

- ☐ Conexión de aire a Frenos
- ☐ Freno de Estacionamiento
- ☐ Patas
- ☐ Luces y Reflectores
- ☐ Sellos Electrónicos

- ☐ Tanque
- ☐ Equipo de entrega
- ☐ Suspensión, resortes, Bolas de Aire y Acoples Controladores
- ☐ Otros
  - Inspección pre viaje

- ☐ Equipo de Remolque y Acople
- ☐ Neumáticos, Presión correcta, Banda <3mm
- ☐ Neumáticos, ruedas y Sostenedores
- ☐ Alarma de Retroceso

Condición de vehículos es satisfactoria

Comentarios ____

Certificación: El trabajo anterior ha sido completado

Fecha: ____ Hora: ____ Firma: ____

Cambiaron tandem completo, bandas de freno, tambores nuevos, alternador nuevo

Nombre del Inspector: (Letra Imprenta): ____ Firma del Inspector: ____

Firma del Conductor: ____ Fecha: ____

☐ Defectos Mencionados Corregidos — ☐ Defectos que no Requieren Corrección para una operación segura

[signature] — Fecha: 25-4-2015



TRANSPORTE ZUPRI, S.A.

VERIFICACIÓN PRE TURNO DEL VEHÍCULO POR EL CONDUCTOR

Compañía: Zupri   FECHA: 22-4-2015   HORA: ______

Dirección: Nata   TERMINAL: ______

______   ODOMETRO: ______

CABEZAL #: 529731   1 CISTERNA #: ______   2 CISTERNA #: ______

Cabezal   MARQUE CUALQUIER DEFECTO Y DE SUS COMENTARIOS ABAJO

- ☐ Conexiones de Frenos de Aire
- ☐ Compresor de Aire
- ☐ Líneas de Aire
- ☐ Batería
- ☐ Cuerpo
- ☐ Accesorios de Freno
- ☐ Presión Aire o Vacío
- ☐ Reforzador de Freno
- ☐ Luz de Fallo de Freno
- ☐ Pedal de Freno
- ☐ Fluido Hidráulico
- ☐ Freno de Estacionamiento
- ☐ Embrague
- ☐ Calentador
- ☐ Equipo de Entrega
- ☐ Transmisión
- ☐ OTC-Handheld
- ☐ Otros
- ☐ Presión de Aceite
- ☐ Equipo de Emergencia
  Extintor
  Triángulos Reflectores
  Focos y Fusibles de Repuesto
  Repuesto Luz Sellada(Seal Beam)
- ☐ Motor
- ☐ Sistema de Escape
- ☐ Quinta Rueda
- ☐ Eje Delantero
- ☐ Sistema Combustible
- ☐ Generador
- ☐ Bocina
- ☐ Luces y reflectores
  Frente, Freno, y Traseras
  Indicadores de Giro, despeje
- ☐ Espejos
- ☐ LEDS de panel de Sellos
- ☐ Radiador
- ☐ Cinturón de Seguridad
- ☐ Dirección
- ☐ Timón
- ☐ Suspensión, Resortes, Bolsas de Aire y Acoples Controladores
- ☐ Computadoras
- ☐ Tanque
- ☐ Neumáticos, Presión Correcta, Banda <3mm
- ☐ Equipo de Remolque y acople
- ☐ Transmisión
- ☐ Señales de Baja Presión de Aire o Vacío Bajo
- ☐ Neumáticos, Ruedas y Sostenedores
- ☐ Parabrisas y Ventanas
- ☐ Limpia Parabrisas
- ☐ Tarjeta OTC de conductor
- ☐ Tanque asignado

Cisterna ______

- ☐ Conexión de aire a Frenos
- ☐ Freno de Estacionamiento
- ☐ Patas
- ☐ Luces y Reflectores
- ☐ Sellos Electrónicos
- ☐ Tanque
- ☐ Equipo de entrega
- ☐ Suspensión, resortes, Bolas de Aire y Acoples Controladores
- ☐ Otros
- ☐ Equipo de Remolque y Acople
- ☐ Neumáticos, Presión correcta, Banda <3mm
- ☐ Neumáticos, ruedas y Sostenedores
- ☐ Alarma de Retroceso

Condición de vehículos es satisfactoria   Inspección pre viaje

Comentarios: ______

Certificación: El trabajo anterior ha sido completado

Fecha: ______ Hora: ______ Firma: ______

Cambiar 2 amortiguadores, tornillo de base del amortiguador y de los resortes, reparo fuga de aceite y retorno del turbo.

Nombre del Inspector: (Letra Imprenta): ______ Firma del Inspector: ______

Firma del Conductor: ______ Fecha: ______

☐ Defectos Mencionados Corregidos   ☐ Defectos que no Requieren Corrección para una operación segura

Firma del Mecánico: [signature] Fecha: 22-4-2015



Transportando el Futuro de Panamá

AK9205

Cuadro de Mantenimiento Preventivo - Cabezal

4-4-15

DESCRIPCION	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sept	oct	nov	dic
Engrase				✓								
Cambio de aceite de motor				✓								
Cambio de filtro de aceite				✓								
Cambio de filtros de diesel				✓								
Limpieza del filtro de aire												
Cambio de filtro de aire				✓								
Drenaje de los tanques de aire				✓								
Cambio del refrigerante del motor				✓								
Correas, inspección y ajuste				✓								
Frenos de servcio, insp. y ajuste				✓								
Frenos de estacionamiento, insp. y ajuste				✓								
Revisar fugas de aire del sistema de frenos				✓								
Revisar bandas de frenado				✓								
Inspeccionar los pulmones de freno				✓								
Revisar la torsión de tornillos de suspensión				✓								
Revisar Mazo de Muelle, Balancines, Tensores y sus respectivos Bushing				✓								
Inspección de embrague				✓								
Inspección de neumáticos				✓								
Inspección y ajuste de ruedas				✓								
Inspección de luces				✓								
Cambio de limpiaparabrisas												
Verificación de baterias				✓								
Inspección del aceite diferencial				✓								
Cambio de aceite diferencial												
Inspección de aceite de transmisión				✓								
Cambio de aceite de transmisión												

[signature] 4-4-2015

Nota:

Los mantenimientos para la flota de MPSA, se realizaran todos los meses y se debe de coordinar con la programacion de las entregas para que las unidades se lleven al mecanico y se pueda realizar el mantenimiento.

Las revisiones semanales se documentaran con este formato para dejar evidencia del trabajo realizado.



Transportando el Futuro de Panama

533515

Cuadro de Mantenimiento Preventivo - Cabezal

18-4-15

DESCRIPCION	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sept	oct	nov	dic
Engrase				✓								
Cambio de aceite de motor				✓								
Cambio de filtro de aceite				✓								
Cambio de filtros de diesel				✓								
Limpieza del filtro de aire												
Cambio de filtro de aire				✓								
Drenaje de los tanques de aire				✓								
Cambio del refrigerante del motor				✓								
Correas, inspección y ajuste				✓								
Frenos de servcio, insp. y ajuste				✓								
Frenos de estacionamiento, insp. y ajuste				✓								
Revisar fugas de aire del sistema de frenos				✓								
Revisar bandas de frenado				✓								
Inspeccionar los pulmones de freno				✓								
Revisar la torsión de tornillos de suspensión				✓								
Revisar Mazo de Muelle, Balancines, Tensores y sus respectivos Bushing				✓								
Inspección de embrague				✓								
Inspección de neumáticos				✓								
Inspección y ajuste de ruedas				✓								
Inspección de luces				✓								
Cambio de limpiaparabrisas												
Verificación de baterias				✓								
Inspección del aceite diferencial												
Cambio de aceite diferencial				✓								
Inspección de aceite de transmisión				✓								
Cambio de aceite de transmisión												

Carlos A Vásquez 18-4-2015

Nota:

Los mantenimientos para la flota de MPSA, se realizaran todos los meses y se debe de coordinar con la programacion de las entregas para que las unidades se lleven al mecanico y se pueda realizar el mantenimiento.

Las revisiones semanales se documentaran con este formato para dejar evidencia del trabajo realizado.



Transportando el Futuro de Panama

unidad 534094

Cuadro de Mantenimiento Preventivo - Cabezal

20-4-15

DESCRIPCION	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sept	oct	nov	dic
Engrase				✓								
Cambio de aceite de motor				✓								
Cambio de filtro de aceite				✓								
Cambio de filtros de diesel				✓								
Limpieza del filtro de aire												
Cambio de filtro de aire				✓								
Drenaje de los tanques de aire				✓								
Cambio del refrigerante del motor				✓								
Correas, inspección y ajuste				✓								
Frenos de servcio, insp. y ajuste				✓								
Frenos de estacionamiento, insp. y ajuste				✓								
Revisar fugas de aire del sistema de frenos				✓								
Revisar bandas de frenado				✓								
Inspeccionar los pulmones de freno				✓								
Revisar la torsión de tornillos de suspensión				✓								
Revisar Mazo de Muelle, Balancines, Tensores y sus respectivos Bushing				✓								
Inspección de embrague				✓								
Inspección de neumáticos				✓								
Inspección y ajuste de ruedas				✓								
Inspección de luces				✓								
Cambio de limpiaparabrisas												
Verificación de baterias				✓								
Inspección del aceite diferencial				✓								
Cambio de aceite diferencial												
Inspección de aceite de transmisión				✓								
Cambio de aceite de transmisión												

Carlos A Vásquez 20-4-2015

Nota:

Los mantenimientos para la flota de MPSA, se realizaran todos los meses y se debe de coordinar con la programacion de las entregas para que las unidades se lleven al mecanico y se pueda realizar el mantenimiento.

Las revisiones semanales se documentaran con este formato para dejar evidencia del trabajo realizado.



Transportando el Futuro de Panamá

Unidad 529914

Cuadro de Mantenimiento Preventivo - Cabezal

11-4-15

DESCRIPCION	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sept	oct	nov	dic
Engrase				✓								
Cambio de aceite de motor				✓								
Cambio de filtro de aceite				✓								
Cambio de filtros de diesel				✓								
Limpieza del filtro de aire												
Cambio de filtro de aire				✓								
Drenaje de los tanques de aire				✓								
Cambio del refrigerante del motor				✓								
Correas, inspección y ajuste				✓								
Frenos de servcio, insp. y ajuste				✓								
Frenos de estacionamiento, insp. y ajuste				✓								
Revisar fugas de aire del sistema de frenos				✓								
Revisar bandas de frenado				✓								
Inspeccionar los pulmones de freno				✓								
Revisar la torsión de tornillos de suspensión				✓								
Revisar Mazo de Muelle, Balancines, Tensores y sus respectivos Bushing				✓								
Inspección de embrague				✓								
Inspección de neumáticos				✓								
Inspección y ajuste de ruedas				✓								
Inspección de luces				✓								
Cambio de limpiaparabrisas				✓								
Verificación de baterias				✓								
Inspección del aceite diferencial				✓								
Cambio de aceite diferencial												
Inspección de aceite de transmisión				✓								
Cambio de aceite de transmisión												

Carlos A. [illegible] 11-4-2015

Nota:

Los mantenimientos para la flota de MPSA, se realizaran todos los meses y se debe de coordinar con la programacion de las entregas para que las unidades se lleven al mecanico y se pueda realizar el mantenimiento.

Las revisiones semanales se documentaran con este formato para dejar evidencia del trabajo realizado.



Transportando el Futuro de Panama

Unidad 533850

Cuadro de Mantenimiento Preventivo - Cabezal

10-4-15

DESCRIPCION	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sept	oct	nov	dic
Engrase				✓								
Cambio de aceite de motor				✓								
Cambio de filtro de aceite				✓								
Cambio de filtros de diesel				✓								
Limpieza del filtro de aire												
Cambio de filtro de aire				✓								
Drenaje de los tanques de aire				✓								
Cambio del refrigerante del motor				✓								
Correas, inspección y ajuste				✓								
Frenos de servcio, insp. y ajuste				✓								
Frenos de estacionamiento, insp. y ajuste				✓								
Revisar fugas de aire del sistema de frenos				✓								
Revisar bandas de frenado				✓								
Inspeccionar los pulmones de freno				✓								
Revisar la torsión de tornillos de suspensión				✓								
Revisar Mazo de Muelle, Balancines, Tensores y sus respectivos Bushing				✓								
Inspección de embrague				✓								
Inspección de neumáticos				✓								
Inspección y ajuste de ruedas				✓								
Inspección de luces				✓								
Cambio de limpiaparabrisas												
Verificación de baterias				✓								
Inspección del aceite diferencial				✓								
Cambio de aceite diferencial												
Inspección de aceite de transmisión				✓								
Cambio de aceite de transmisión												

Carlos A Vásquez C. 10-4-2015

Nota:

Los mantenimientos para la flota de MPSA, se realizaran todos los meses y se debe de coordinar con la programacion de las entregas para que las unidades se lleven al mecanico y se pueda realizar el mantenimiento.

Las revisiones semanales se documentaran con este formato para dejar evidencia del trabajo realizado.



TRANSPORTE ZUPRI, S.A.

VERIFICACIÓN PRE TURNO DEL VEHÍCULO POR EL CONDUCTOR

Compañia Zupri FECHA 17-4-2015 HORA

Dirección Natá

TERMINAL

ODOMETRO

533879

CABEZAL #

1 CISTERNA #

2 CISTERNA #

Cabezal MARQUE CUALQUIER DEFECTO Y DE SUS COMENTARIOS ABAJO

- ☐ Conexiones de Frenos de Aire
- ☐ Compresor de Aire
- ☐ Líneas de Aire
- ☐ Batería
- ☐ Cuerpo
- ☐ Accesorios de Freno
- ☐ Presión Aire o Vacío
- ☐ Reforzador de Freno
- ☐ Luz de Fallo de Freno
- ☐ Pedal de Freno
- ☐ Fluido Hidráulico
- ☐ Freno de Estacionamiento
- ☐ Embrague
- ☐ Calentador
- ☐ Equipo de Entrega
- ☐ Transmisión
- ☐ OTC-Handheld
- ☐ Otros

- ☐ Presión de Aceite
- ☐ Equipo de Emergencia
  Extintor
  Triángulos Reflectores
  Focos y Fusibles de Repuesto
  Repuesto Luz Sellada(Seal Beam)
- ☐ Motor
- ☐ Sistema de Escape
- ☐ Quinta Rueda
- ☐ Eje Delantero
- ☐ Sistema Combustible
- ☐ Generador
- ☐ Bocina
- ☐ Luces y reflectores
  Frente, Freno, y Traseras
  Indicadores de Giro, despeje
- ☐ Espejos
- ☐ LEDS de panel de Sellos

- ☐ Radiador
- ☐ Cinturón de Seguridad
- ☐ Dirección
- ☐ Timón
- ☐ Suspensión, Resortes, Bolsas de Aire y Acoples Controladores
- ☐ Computadoras
- ☐ Tanque
- ☐ Neumáticos, Presión Correcta, Banda <3mm
- ☐ Equipo de Remolque y acople
- ☐ Transmisión
- ☐ Señales de Baja Presión de Aire o Vacío Bajo
- ☐ Neumáticos, Ruedas y Sostenedores
- ☐ Parabrisas y Ventanas
- ☐ Limpia Parabrisas
- ☐ Tarjeta OTC de conductor
- ☐ Tanque asignado

Cisterna ________________

- ☐ Conexión de aire a Frenos
- ☐ Freno de Estacionamiento
- ☐ Patas
- ☐ Luces y Reflectores
- ☐ Sellos Electrónicos

- ☐ Tanque
- ☐ Equipo de entrega
- ☐ Suspensión, resortes, Bolsas de Aire y Acoples Controladores
- ☐ Otros

- ☐ Equipo de Remolque y Acople
- ☐ Neumáticos, Presión correcta, Banda <3mm
- ☐ Neumáticos, ruedas y Sostenedores
- ☐ Alarma de Retroceso

Condición de vehículos es satisfactoria Inspección pre viaje

Comentarios ________________

Certificación: El trabajo anterior ha sido completado

Fecha: ________ Hora: ________ Firma: ________

Reparo luz trasera, ajustaron cables de vida

Nombre del Inspector: (Letra Imprenta): ________ Firma del Inspector: ________

Firma del Conductor: ________ Fecha: ________

☐ Defectos Mencionados Corregidos ☐ Defectos que no Requieren Corrección para una operación segura

Firma del Mecánico: [signature] ________ Fecha: 17-4-2015



TRANSPORTE ZUPRI, S.A.

VERIFICACIÓN PRE TURNO DEL VEHÍCULO POR EL CONDUCTOR

Compañía: Zupri — FECHA: 18-4-2015 HORA: ______

Dirección: Natá — TERMINAL: ______

ODOMETRO: ______

CABEZAL #: 533818 — 1 CISTERNA #: ______ — 2 CISTERNA #: ______

Cabezal — MARQUE CUALQUIER DEFECTO Y DE SUS COMENTARIOS ABAJO

- ☐ Conexiones de Frenos de Aire
- ☐ Compresor de Aire
- ☐ Líneas de Aire
- ☐ Batería
- ☐ Cuerpo
- ☐ Accesorios de Freno
- ☐ Presión Aire o Vacío
- ☐ Reforzador de Freno
- ☐ Luz de Fallo de Freno
- ☐ Pedal de Freno
- ☐ Fluido Hidráulico
- ☐ Freno de Estacionamiento
- ☐ Embrague
- ☐ Calentador
- ☐ Equipo de Entrega
- ☐ Transmisión
- ☐ OTC-Handheld
- ☐ Otros
- ☐ Presión de Aceite
- ☐ Equipo de Emergencia
  - Extintor
  - Triángulos Reflectores
  - Focos y Fusibles de Repuesto
  - Repuesto Luz Sellada(Seal Beam)
- ☐ Motor
- ☐ Sistema de Escape
- ☐ Quinta Rueda
- ☐ Eje Delantero
- ☐ Sistema Combustible
- ☐ Generador
- ☐ Bocina
- ☐ Luces y reflectores
  - Frente, Freno, y Traseras
  - Indicadores de Giro, despeje
- ☐ Espejos
- ☐ LEDS de panel de Sellos
- ☐ Radiador
- ☐ Cinturón de Seguridad
- ☐ Dirección
- ☐ Timón
- ☐ Suspensión, Resortes, Bolsas de Aire y Acoples Controladores
- ☐ Computadoras
- ☐ Tanque
- ☐ Neumáticos, Presión Correcta, Banda <3mm
- ☐ Equipo de Remolque y acople
- ☐ Transmisión
- ☐ Señales de Baja Presión de Aire o Vacío Bajo
- ☐ Neumáticos, Ruedas y Sostenedores
- ☐ Parabrisas y Ventanas
- ☐ Limpia Parabrisas
- ☐ Tarjeta OTC de conductor
- ☐ Tanque asignado

Cisterna ______

- ☐ Conexión de aire a Frenos
- ☐ Freno de Estacionamiento
- ☐ Patas
- ☐ Luces y Reflectores
- ☐ Sellos Electrónicos
- ☐ Tanque
- ☐ Equipo de entrega
- ☐ Suspensión, resortes, Bolas de Aire y Acoples Controladores
- ☐ Otros
  - Inspección pre viaje
- ☐ Equipo de Remolque y Acople
- ☐ Neumáticos, Presión correcta, Banda <3mm
- ☐ Neumáticos, ruedas y Sostenedores
- ☐ Alarma de Retroceso

Condición de vehículos es satisfactoria

Comentarios ______

Certificación: El trabajo anterior ha sido completado

Fecha: ______ Hora: ______ Firma: ______

Cambiaron llantas x nuevas, cambiaron retenedoras a diferencial
Cambio balancín a muelles

Nombre del Inspector: (Letra Imprenta): ______ Firma del Inspector: ______

Firma del Conductor: ______ Fecha: ______

☐ Defectos Mencionados Corregidos ☐ Defectos que no Requieren Corrección para una operación segura

[signature] Fecha: 18-4-2015



TRANSPORTE ZUPRI, S.A.

VERIFICACIÓN PRE TURNO DEL VEHÍCULO POR EL CONDUCTOR

Compañia Zupri FECHA 17-4-2015 HORA

Dirección Natá TERMINAL

ODOMETRO

AK9206
CABEZAL # 1 CISTERNA # 2 CISTERNA #

Cabezal MARQUE CUALQUIER DEFECTO Y DE SUS COMENTARIOS ABAJO

- ☐ Conexiones de Frenos de Aire
- ☐ Compresor de Aire
- ☐ Líneas de Aire
- ☐ Batería
- ☐ Cuerpo
- ☐ Accesorios de Freno
- ☐ Presión Aire o Vacío
- ☐ Reforzador de Freno
- ☐ Luz de Fallo de Freno
- ☐ Pedal de Freno
- ☐ Fluido Hidráulico
- ☐ Freno de Estacionamiento
- ☐ Embrague
- ☐ Calentador
- ☐ Equipo de Entrega
- ☐ Transmisión
- ☐ OTC-Handheld
- ☐ Otros

- ☐ Presión de Aceite
- ☐ Equipo de Emergencia
  Extintor
  Triángulos Reflectores
  Focos y Fusibles de Repuesto
  Repuesto Luz Sellada(Seal Beam)
- ☐ Motor
- ☐ Sistema de Escape
- ☐ Quinta Rueda
- ☐ Eje Delantero
- ☐ Sistema Combustible
- ☐ Generador
- ☐ Bocina
- ☐ Luces y reflectores
  Frente, Freno, y Traseras
  Indicadores de Giro, despeje
- ☐ Espejos
- ☐ LEDS de panel de Sellos

- ☐ Radiador
- ☐ Cinturón de Seguridad
- ☐ Dirección
- ☐ Timón
- ☐ Suspensión, Resortes, Bolsas de Aire y Acoples Controladores
- ☐ Computadoras
- ☐ Tanque
- ☐ Neumáticos, Presión Correcta, Banda <3mm
- ☐ Equipo de Remolque y acople
- ☐ Transmisión
- ☐ Señales de Baja Presión de Aire o Vacío Bajo
- ☐ Neumáticos, Ruedas y Sostenedores
- ☐ Parabrisas y Ventanas
- ☐ Limpia Parabrisas
- ☐ Tarjeta OTC de conductor
- ☐ Tanque asignado

Cistema ______

- ☐ Conexión de aire a Frenos
- ☐ Freno de Estacionamiento
- ☐ Patas
- ☐ Luces y Reflectores
- ☐ Sellos Electrónicos

- ☐ Tanque
- ☐ Equipo de entrega
- ☐ Suspensión, resortes, Bolas de Aire y Acoples Controladores
- ☐ Otros
  Inspección pre viaje

- ☐ Equipo de Remolque y Acople
- ☐ Neumáticos, Presión correcta, Banda <3mm
- ☐ Neumáticos, ruedas y Sostenedores
- ☐ Alarma de Retroceso

Condición de vehículos es satisfactoria

Comentarios ______

Certificación: El trabajo anterior ha sido completado

Fecha: ______ Hora: ______ Firma: ______

Cambiaron escobillas del limpia parabrisas

Nombre del Inspector: (Letra Imprenta): ______ Firma del Inspector: ______

Firma del Conductor: ______ Fecha: ______

☐ Defectos Mencionados Corregidos ☐ Defectos que no Requieren Corrección para una operación segura

[signature] Fecha: 17-4-2015



TRANSPORTE ZUPRI, S.A.

VERIFICACIÓN PRE TURNO DEL VEHÍCULO POR EL CONDUCTOR

Compañía Zupri

FECHA 16-4-2015 HORA

Dirección Nata

TERMINAL

ODOMETRO

AK 9206
CABEZAL #

1 CISTERNA #

2 CISTERNA #

MARQUE CUALQUIER DEFECTO Y DE SUS COMENTARIOS ABAJO

Cabezal

- ☐ Conexiones de Frenos de Aire
- ☐ Compresor de Aire
- ☐ Líneas de Aire
- ☐ Batería
- ☐ Cuerpo
- ☐ Accesorios de Freno
- ☐ Presión Aire o Vacío
- ☐ Reforzador de Freno
- ☐ Luz de Fallo de Freno
- ☐ Pedal de Freno
- ☐ Fluido Hidráulico
- ☐ Freno de Estacionamiento
- ☐ Embrague
- ☐ Calentador
- ☐ Equipo de Entrega
- ☐ Transmisión
- ☐ OTC-Handheld
- ☐ Otros

- ☐ Presión de Aceite
- ☐ Equipo de Emergencia
  Extintor
  Triángulos Reflectores
  Focos y Fusibles de Repuesto
  Repuesto Luz Sellada(Seal Beam)
- ☐ Motor
- ☐ Sistema de Escape
- ☐ Quinta Rueda
- ☐ Eje Delantero
- ☐ Sistema Combustible
- ☐ Generador
- ☐ Bocina
- ☐ Luces y reflectores
  Frente, Freno, y Traseras
  Indicadores de Giro, despeje
- ☐ Espejos
- ☐ LEDS de panel de Sellos

- ☐ Radiador
- ☐ Cinturón de Seguridad
- ☐ Dirección
- ☐ Timón
- ☐ Suspensión, Resortes, Bolsas de Aire y Acoples Controladores
- ☐ Computadoras
- ☐ Tanque
- ☐ Neumáticos, Presión Correcta, Banda <3mm
- ☐ Equipo de Remolque y acople
- ☐ Transmisión
- ☐ Señales de Baja Presión de Aire o Vacío Bajo
- ☐ Neumáticos, Ruedas y Sostenedores
- ☐ Parabrisas y Ventanas
- ☐ Limpia Parabrisas
- ☐ Tarjeta OTC de conductor
- ☐ Tanque asignado

Cisterna

- ☐ Conexión de aire a Frenos
- ☐ Freno de Estacionamiento
- ☐ Patas
- ☐ Luces y Reflectores
- ☐ Sellos Electrónicos

- ☐ Tanque
- ☐ Equipo de entrega
- ☐ Suspensión, resortes, Bolas de Aire y Acoples Controladores
- ☐ Otros
  Inspección pre viaje

- ☐ Equipo de Remolque y Acople
- ☐ Neumáticos, Presión correcta, Banda <3mm
- ☐ Neumáticos, ruedas y Sostenedores
- ☐ Alarma de Retroceso

Condición de vehículos es satisfactoria

Comentarios

Certificación: El trabajo anterior ha sido completado

Fecha: Hora: Firma:

reparar bomba de descarga, ajusto Freno, engraso, arreglo cable de abrir valvula de fondo,

Nombre del Inspector: (Letra Imprenta): Firma del Inspector:

Firma del Conductor: Fecha:

☐ Defectos Mencionados Corregidos ☐ Defectos que no Requieren Corrección para una operación segura

[signature]

Fecha: 16-4-2015



TRANSPORTE ZUPRI, S.A.

VERIFICACIÓN PRE TURNO DEL VEHÍCULO POR EL CONDUCTOR

Compañía Zupri FECHA 14-4-2015 HORA ______

Dirección Nata ______

TERMINAL

ODOMETRO

529731 CABEZAL # ______ 1 CISTERNA # ______ 2 CISTERNA #

Cabezal MARQUE CUALQUIER DEFECTO Y DE SUS COMENTARIOS ABAJO

- ☐ Conexiones de Frenos de Aire
- ☐ Compresor de Aire
- ☐ Líneas de Aire
- ☐ Batería
- ☐ Cuerpo
- ☐ Accesorios de Freno
- ☐ Presión Aire o Vacío
- ☐ Reforzador de Freno
- ☐ Luz de Fallo de Freno
- ☐ Pedal de Freno
- ☐ Fluido Hidráulico
- ☐ Freno de Estacionamiento
- ☐ Embrague
- ☐ Calentador
- ☐ Equipo de Entrega
- ☐ Transmisión
- ☐ OTC-Handheld
- ☐ Otros

- ☐ Presión de Aceite
- ☐ Equipo de Emergencia
  Extintor
  Triángulos Reflectores
  Focos y Fusibles de Repuesto
  Repuesto Luz Sellada(Seal Beam)
- ☐ Motor
- ☐ Sistema de Escape
- ☐ Quinta Rueda
- ☐ Eje Delantero
- ☐ Sisterna Combustible
- ☐ Generador
- ☐ Bocina
- ☐ Luces y reflectores
  Frente, Freno, y Traseras
  Indicadores de Giro, despeje
- ☐ Espejos
- ☐ LEDS de panel de Sellos

- ☐ Radiador
- ☐ Cinturón de Seguridad
- ☐ Dirección
- ☐ Tirón
- ☐ Suspensión, Resortes, Bolsas de Aire y Acoples Controladores
- ☐ Computadoras
- ☐ Tanque
- ☐ Neumáticos, Presión Correcta, Banda <3mm
- ☐ Equipo de Remolque y acople
- ☐ Transmisión
- ☐ Señales de Baja Presión de Aire o Vacío Bajo
- ☐ Neumáticos, Ruedas y Sostenedores
- ☐ Parabrisas y Ventanas
- ☐ Limpia Parabrisas
- ☐ Tarjeta OTC de conductor
- ☐ Tanque asignado

Cisterna ______

- ☐ Conexión de aire a Frenos
- ☐ Freno de Estacionamiento
- ☐ Patas
- ☐ Luces y Reflectores
- ☐ Sellos Electrónicos

- ☐ Tanque
- ☐ Equipo de entrega
- ☐ Suspensión, resortes, Bolas de Aire y Acoples Controladores
- ☐ Otros
  Inspección pre viaje

- ☐ Equipo de Remolque y Acople
- ☐ Neumáticos, Presión correcta, Banda <3mm
- ☐ Neumáticos, ruedas y Sostenedores
- ☐ Alarma de Retroceso

Condición de vehículos es satisfactoria

Comentarios ______

Certificación: El trabajo anterior ha sido completado

Fecha: ______ Hora: ______ Firma: ______

Cambio conecta a eje de la bomba de descarga.

Nombre del Inspector: (Letra Imprenta): ______ Firma del Inspector: ______

Firma del Conductor: ______ Fecha: ______

☐ Defectos Mencionados Corregidos ☐ Defectos que no Requieren Corrección para una operación segura

[firma] Fecha: 14-4-2015



TRANSPORTE ZUPRI, S.A.

VERIFICACIÓN PRE TURNO DEL VEHÍCULO POR EL CONDUCTOR

Compañia Zupri FECHA 13-4-2015 HORA ______

Dirección Natá ______ TERMINAL

______ ______ ODOMETRO

529914 ______ ______

CABEZAL # 1 CISTERNA # 2 CISTERNA #

Cabezal MARQUE CUALQUIER DEFECTO Y DE SUS COMENTARIOS ABAJO

- ☐ Conexiones de Frenos de Aire
- ☐ Compresor de Aire
- ☐ Líneas de Aire
- ☐ Batería
- ☐ Cuerpo
- ☐ Accesorios de Freno
- ☐ Presión Aire o Vacío
- ☐ Reforzador de Freno
- ☐ Luz de Fallo de Freno
- ☐ Pedal de Freno
- ☐ Fluido Hidráulico
- ☐ Freno de Estacionamiento
- ☐ Embrague
- ☐ Calentador
- ☐ Equipo de Entrega
- ☐ Transmisión
- ☐ OTC-Handheld
- ☐ Otros
- ☐ Presión de Aceite
- ☐ Equipo de Emergencia
  Extintor
  Triángulos Reflectores
  Focos y Fusibles de Repuesto
  Repuesto Luz Sellada(Seal Beam)
- ☐ Motor
- ☐ Sistema de Escape
- ☐ Quinta Rueda
- ☐ Eje Delantero
- ☐ Sistema Combustible
- ☐ Generador
- ☐ Bocina
- ☐ Luces y reflectores
  Frente, Freno, y Traseras
  Indicadores de Giro, despeje
- ☐ Espejos
- ☐ LEDS de panel de Sellos
- ☐ Radiador
- ☐ Cinturón de Seguridad
- ☐ Dirección
- ☐ Timón
- ☐ Suspensión, Resortes, Bolsas de Aire y Acoples Controladores
- ☐ Computadoras
- ☐ Tanque
- ☐ Neumáticos, Presión Correcta, Banda <3mm
- ☐ Equipo de Remolque y acople
- ☐ Transmisión
- ☐ Señales de Baja Presión de Aire o Vacío Bajo
- ☐ Neumáticos, Ruedas y Sostenedores
- ☐ Parabrisas y Ventanas
- ☐ Limpia Parabrisas
- ☐ Tarjeta OTC de conductor
- ☐ Tanque asignado

Cisterna ______

- ☐ Conexión de aire a Frenos
- ☐ Freno de Estacionamiento
- ☐ Patas
- ☐ Luces y Reflectores
- ☐ Sellos Electrónicos
- ☐ Tanque
- ☐ Equipo de entrega
- ☐ Suspensión, resortes, Bolas de Aire y Acoples Controladores
- ☐ Otros
- ☐ Equipo de Remolque y Acople
- ☐ Neumáticos, Presión correcta, Banda <3mm
- ☐ Neumáticos, ruedas y Sostenedores
- ☐ Alarma de Retroceso

Condición de vehículos es satisfactoria

Inspección pre viaje

Comentarios ______

Certificación: El trabajo anterior ha sido completado

Fecha: ______ Hora: ______ Firma: ______

Se le bajo [?] rotador y se le reparo

Nombre del Inspector: (Letra Imprenta): ______ Firma del Inspector: ______

Firma del Conductor: ______ Fecha: ______

☐ Defectos Mencionados Corregidos [firma] ☐ Defectos que no Requieren Corrección para una operación segura

Fecha: 13-4-2015



TRANSPORTE ZUPRI, S.A.

VERIFICACIÓN PRE TURNO DEL VEHÍCULO POR EL CONDUCTOR

Compañía Zupri FECHA 4-4-2015 HORA

Dirección Nata

TERMINAL

ODOMETRO

653316

CABEZAL #

1 CISTERNA #

2 CISTERNA #

Cabezal MARQUE CUALQUIER DEFECTO Y DE SUS COMENTARIOS ABAJO

- ☐ Conexiones de Frenos de Aire
- ☐ Compresor de Aire
- ☐ Líneas de Aire
- ☐ Batería
- ☐ Cuerpo
- ☐ Accesorios de Freno
- ☐ Presión Aire o Vacío
- ☐ Reforzador de Freno
- ☐ Luz de Fallo de Freno
- ☐ Pedal de Freno
- ☐ Fluido Hidráulico
- ☐ Freno de Estacionamiento
- ☐ Embrague
- ☐ Calentador
- ☐ Equipo de Entrega
- ☐ Transmisión
- ☐ OTC-Handheld
- ☐ Otros
- ☐ Presión de Aceite
- ☐ Equipo de Emergencia
  Extintor
  Triángulos Reflectores
  Focos y Fusibles de Repuesto
  Repuesto Luz Sellada(Seal Beam)
- ☐ Motor
- ☐ Sistema de Escape
- ☐ Quinta Rueda
- ☐ Eje Delantero
- ☐ Sistema Combustible
- ☐ Generador
- ☐ Bocina
- ☐ Luces y reflectores
  Frente, Freno, y Traseras
  Indicadores de Giro, despeje
- ☐ Espejos
- ☐ LEDS de panel de Sellos
- ☐ Radiador
- ☐ Cinturón de Seguridad
- ☐ Dirección
- ☐ Timón
- ☐ Suspensión, Resortes, Bolsas de Aire y Acoples Controladores
- ☐ Computadoras
- ☐ Tanque
- ☐ Neumáticos, Presión Correcta, Banda <3mm
- ☐ Equipo de Remolque y acople
- ☐ Transmisión
- ☐ Señales de Baja Presión de Aire o Vacío Bajo
- ☐ Neumáticos, Ruedas y Sostenedores
- ☐ Parabrisas y Ventanas
- ☐ Limpia Parabrisas
- ☐ Tarjeta OTC de conductor
- ☐ Tanque asignado

Cisterna

- ☐ Conexión de aire a Frenos
- ☐ Freno de Estacionamiento
- ☐ Patas
- ☐ Luces y Reflectores
- ☐ Sellos Electrónicos
- ☐ Tanque
- ☐ Equipo de entrega
- ☐ Suspensión, resortes, Bolas de Aire y Acoples Controladores
- ☐ Otros
- ☐ Equipo de Remolque y Acople
- ☐ Neumáticos, Presión correcta, Banda <3mm
- ☐ Neumáticos, ruedas y Sostenedores
- ☐ Alarma de Retroceso

Condición de vehículos es satisfactoria

Inspección pre viaje

Comentarios

Certificación: El trabajo anterior ha sido completado

Fecha: Hora: Firma:

Reparo techo a totem

Nombre del Inspector: (Letra Imprenta): Firma del Inspector:

Firma del Conductor: Fecha:

☐ Defectos Mencionados Corregidos ☐ Defectos que no Requieren Corrección para una operación segura

Firma del Mecánico: [signature] Fecha: 4-4-2015



TRANSPORTE ZUPRI, S.A.

VERIFICACIÓN PRE TURNO DEL VEHÍCULO POR EL CONDUCTOR

Compañia: Zupri

FECHA: 6-4-2015 HORA: ____

Dirección: Nata

TERMINAL: ____

ODOMETRO: ____

CABEZAL #: AK9205

1 CISTERNA #: ____

2 CISTERNA #: ____

Cabezal — MARQUE CUALQUIER DEFECTO Y DE SUS COMENTARIOS ABAJO

- ☐ Conexiones de Frenos de Aire
- ☐ Compresor de Aire
- ☐ Líneas de Aire
- ☐ Batería
- ☐ Cuerpo
- ☐ Accesorios de Freno
- ☐ Presión Aire o Vacío
- ☐ Reforzador de Freno
- ☐ Luz de Fallo de Freno
- ☐ Pedal de Freno
- ☐ Fluido Hidráulico
- ☐ Freno de Estacionamiento
- ☐ Embrague
- ☐ Calentador
- ☐ Equipo de Entrega
- ☐ Transmisión
- ☐ OTC-Handheld
- ☐ Otros

- ☐ Presión de Aceite
- ☐ Equipo de Emergencia
  - Extintor
  - Triángulos Reflectores
  - Focos y Fusibles de Repuesto
  - Repuesto Luz Sellada(Seal Beam)
- ☐ Motor
- ☐ Sistema de Escape
- ☐ Quinta Rueda
- ☐ Eje Delantero
- ☐ Sistema Combustible
- ☐ Generador
- ☐ Bocina
- ☐ Luces y reflectores
  - Frente, Freno, y Traseras
  - Indicadores de Giro, despeje
- ☐ Espejos
- ☐ LEDS de panel de Sellos

- ☐ Radiador
- ☐ Cinturón de Seguridad
- ☐ Dirección
- ☐ Timón
- ☐ Suspensión, Resortes, Bolsas de Aire y Acoples Controladores
- ☐ Computadoras
- ☐ Tanque
- ☐ Neumáticos, Presión Correcta, Banda <3mm
- ☐ Equipo de Remolque y acople
- ☐ Transmisión
- ☐ Señales de Baja Presión de Aire o Vacío Bajo
- ☐ Neumáticos, Ruedas y Sostenedores
- ☐ Parabrisas y Ventanas
- ☐ Limpia Parabrisas
- ☐ Tarjeta OTC de conductor
- ☐ Tanque asignado

Cistema ____

- ☐ Conexión de aire a Frenos
- ☐ Freno de Estacionamiento
- ☐ Patas
- ☐ Luces y Reflectores
- ☐ Sellos Electrónicos

- ☐ Tanque
- ☐ Equipo de entrega
- ☐ Suspensión, resortes, Bolsas de Aire y Acoples Controladores
- ☐ Otros
  - Inspección pre viaje

- ☐ Equipo de Remolque y Acople
- ☐ Neumáticos, Presión correcta, Banda <3mm
- ☐ Neumáticos, ruedas y Sostenedores
- ☐ Alarma de Retroceso

Condición de vehículos es satisfactoria

Comentarios: ____

Certificación: El trabajo anterior ha sido completado

Fecha: ____ Hora: ____ Firma: ____

Cambio cuenta x nueva, Cambio alternador, reparo Freno de motor (cambio kit), reparo tubo de discarga del Cisterna, Cambio Codo y Flexible del escape, Cambiaron relojes de pres. de aire, Cambio switch de arranque, repararon guardafangos.

Firma del Inspector: ____

Nombre del Inspector: (Letra Imprenta): ____

Fecha: ____

Firma del Conductor: ____

☐ Defectos Mencionados Corregidos

☐ Defectos que no Requieren Corrección para una operación segura

[signature] Fecha: 6-4-2015



TRANSPORTE ZUPRI, S.A.

VERIFICACIÓN PRE TURNO DEL VEHÍCULO POR EL CONDUCTOR

Compañia Zupri FECHA 16-4-2015 HORA ____

Dirección Natá ____ TERMINAL

____ ____ ODOMETRO

533850 CABEZAL # ____ 1 CISTERNA # ____ 2 CISTERNA #

Cabezal MARQUE CUALQUIER DEFECTO Y DE SUS COMENTARIOS ABAJO

- ☐ Conexiones de Frenos de Aire
- ☐ Compresor de Aire
- ☐ Líneas de Aire
- ☐ Bateria
- ☐ Cuerpo
- ☐ Accesorios de Freno
- ☐ Presión Aire o Vacío
- ☐ Reforzador de Freno
- ☐ Luz de Fallo de Freno
- ☐ Pedal de Freno
- ☐ Fluido Hidráulico
- ☐ Freno de Estacionamiento
- ☐ Embrague
- ☐ Calentador
- ☐ Equipo de Entrega
- ☐ Transmisión
- ☐ OTC-Handheld
- ☐ Otros

- ☐ Presión de Aceite
- ☐ Equipo de Emergencia
  - Extintor
  - Triángulos Reflectores
  - Focos y Fusibles de Repuesto
  - Repuesto Luz Sellada(Seal Beam)
- ☐ Motor
- ☐ Sistema de Escape
- ☐ Quinta Rueda
- ☐ Eje Delantero
- ☐ Sistema Combustible
- ☐ Generador
- ☐ Bocina
- ☐ Luces y reflectores
  - Frente, Freno, y Traseras
  - Indicadores de Giro, despeje
- ☐ Espejos
- ☐ LEDS de panel de Sellos

- ☐ Radiador
- ☐ Cinturón de Seguridad
- ☐ Dirección
- ☐ Timón
- ☐ Suspensión, Resortes, Bolsas de Aire y Acoples Controladores
- ☐ Computadoras
- ☐ Tanque
- ☐ Neumáticos, Presión Correcta, Banda <3mm
- ☐ Equipo de Remolque y acople
- ☐ Transmisión
- ☐ Señales de Baja Presión de Aire o Vacío Bajo
- ☐ Neumáticos, Ruedas y Sostenedores
- ☐ Parabrisas y Ventanas
- ☐ Limpia Parabrisas
- ☐ Tarjeta OTC de conductor
- ☐ Tanque asignado

Cisterna ____

- ☐ Conexión de aire a Frenos
- ☐ Freno de Estacionamiento
- ☐ Patas
- ☐ Luces y Reflectores
- ☐ Sellos Electrónicos

- ☐ Tanque
- ☐ Equipo de entrega
- ☐ Suspensión, resortes, Bolas de Aire y Acoples Controladores
- ☐ Otros
  - Inspección pre viaje

- ☐ Equipo de Remolque y Acople
- ☐ Neumáticos, Presión correcta, Banda <3mm
- ☐ Neumáticos, ruedas y Sostenedores
- ☐ Alarma de Retroceso

Condición de vehículos es satisfactoria

Comentarios ____

Certificación: El trabajo anterior ha sido completado

Fecha: ____ Hora: ____ Firma: ____

Repare fuga de aire, reparo fuga de aceite x cubo de rueda delantera
Cambio llanta, cambiaron las baterías.

Nombre del Inspector: (Letra Imprenta): ____ Firma del Inspector: ____

Firma del Conductor: ____ Fecha: ____

☐ Defectos Mencionados Corregidos ☐ Defectos que no Requieren Corrección para una operación segura

[firma] Fecha: 16-4-2015



TRANSPORTE ZUPRI, S.A.

VERIFICACIÓN PRE TURNO DEL VEHÍCULO POR EL CONDUCTOR

Compañía Zupri FECHA 7-4-2015 HORA

Dirección Nata TERMINAL

ODOMETRO

533850 CABEZAL # 1 CISTERNA # 2 CISTERNA #

Cabezal MARQUE CUALQUIER DEFECTO Y DE SUS COMENTARIOS ABAJO

- ☐ Conexiones de Frenos de Aire
- ☐ Compresor de Aire
- ☐ Líneas de Aire
- ☐ Batería
- ☐ Cuerpo
- ☐ Accesorios de Freno
- ☐ Presión Aire o Vacío
- ☐ Reforzador de Freno
- ☐ Luz de Fallo de Freno
- ☐ Pedal de Freno
- ☐ Fluido Hidráulico
- ☐ Freno de Estacionamiento
- ☐ Embrague
- ☐ Calentador
- ☐ Equipo de Entrega
- ☐ Transmisión
- ☐ OTC-Handheld
- ☐ Otros

- ☐ Presión de Aceite
- ☐ Equipo de Emergencia
  Extintor
  Triángulos Reflectores
  Focos y Fusibles de Repuesto
  Repuesto Luz Sellada(Seal Beam)
- ☐ Motor
- ☐ Sistema de Escape
- ☐ Quinta Rueda
- ☐ Eje Delantero
- ☐ Sistema Combustible
- ☐ Generador
- ☐ Bocina
- ☐ Luces y reflectores
  Frente, Freno, y Traseras
  Indicadores de Giro, despeje
- ☐ Espejos
- ☐ LEDS de panel de Sellos

- ☐ Radiador
- ☐ Cinturón de Seguridad
- ☐ Dirección
- ☐ Timón
- ☐ Suspensión, Resortes, Bolsas de Aire y Acoples Controladores
- ☐ Computadoras
- ☐ Tanque
- ☐ Neumáticos, Presión Correcta, Banda <3mm
- ☐ Equipo de Remolque y acople
- ☐ Transmisión
- ☐ Señales de Baja Presión de Aire o Vacío Bajo
- ☐ Neumáticos, Ruedas y Sostenedores
- ☐ Parabrisas y Ventanas
- ☐ Limpia Parabrisas
- ☐ Tarjeta OTC de conductor
- ☐ Tanque asignado

Cisterna

- ☐ Conexión de aire a Frenos
- ☐ Freno de Estacionamiento
- ☐ Patas
- ☐ Luces y Reflectores
- ☐ Sellos Electrónicos

- ☐ Tanque
- ☐ Equipo de entrega
- ☐ Suspensión, resortes, Bolas de Aire y Acoples Controladores
- ☐ Otros
  Inspección pre viaje

- ☐ Equipo de Remolque y Acople
- ☐ Neumáticos, Presión correcta, Banda <3mm
- ☐ Neumáticos, ruedas y Sostenedores
- ☐ Alarma de Retroceso

Condición de vehículos es satisfactoria

Comentarios

Certificación: El trabajo anterior ha sido completado

Fecha: Hora: Firma:

Cambio bomba de descarga de Combustible, reparo caja de dirección (cambio Kit de sellos)

Nombre del Inspector: (Letra Imprenta): Firma del Inspector:

Firma del Conductor: Fecha:

☐ Defectos Mencionados Corregidos ☐ Defectos que no Requieren Corrección para una operación segura

[signature] Fecha: 7-4-2015